

MŰSZAKI TARTALOM

Országházban üzemelő 2 db és az Irodaházban üzemelő 1 db Szellőző rendszer felújítása (636/2015)

Szellőző rendszerek felújítása az Országházban:

1. Ülésterem szellőzőrendszer felújítása
 2. Orvosi rendelő szellőzésének felújítása
-
1. Az ülésterem szellőző rendszerének központi légkezelője a mélypincei szinten található. Az ülésteremnek biztosít megfelelő mennyiségű friss levegőt, az ülésterembe juttatott levegő hőmérsékletét és a páratartalmát is szabályozza. A légkezelőben felújításra kerül a hűtési rendszer, amely során cserélni kell a hűtési kör és szabályozásának költségvetésben meghatározott elemeit, részeit. A vízdali kör meghatározott egységei is felújításra kerülnek. Továbbá a légkezelő költségvetésben feltüntetett légtechnikai egységeit, vezetékeit, szerelvényeit is cserélni szükséges.
 2. Az orvosi rendelő az alagsorban található. A meglévő természetes szellőzés útján a helyiség higiénés elvárása nem biztosítható, ezért a szükséges légcserét gépi szellőző berendezéssel egészítjük ki. A légcseré biztosítása mellett a levegő tisztaság fenntartása is követelmény. Erre a célra HEPA szűrős egység kerül beépítése. A műszaki részleteket az árazatlan költségvetés tartalmazza.

Szellőző rendszer felújítása az Irodaházban.

3. Telefonközpont szellőző rendszer felújítása:

A telefonközpont az Irodaház földszintjén található. Több helyiségben találhatók híradástechnikai berendezések, amelyek szellőzését folyamatosan biztosítani kell. A felújítás során új szellőző berendezésekre kell lecserélni a meglévőeket. Cserére kerülnek a beltéri egységek, a kültéri egységek, a csővezetéki hálózat és az erőátviteli hálózat. A helyiség szellőzését, a redundancia elvét alkalmazva a felújítás alatt folyamatosan biztosítani szükséges. A felújítás további részleteiről a költségvetés ad iránymutatást.

Budapest 2015. 10. 28.